

# 舞钢市气象局现场防雷安全检查记录表

检查时间	2021年9月27日 9时15分		
被检查单位 (人)	舞钢市安泰加油站		
法定代表人	陈家宝	联系电话	15203826888
被检查单位 地址	舞钢市安泰街西十字路口南		
检查 场所	加油站 <input checked="" type="checkbox"/> 加气站 <input type="checkbox"/> 油库 <input type="checkbox"/> 气库 <input type="checkbox"/> 弹药库 <input type="checkbox"/> 化学品仓库 <input type="checkbox"/> 旅游景点 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹生产车间或库房 <input type="checkbox"/> 其它:		
检查人员 (签名)	姓名1: 勾书松    行政执法证证号: 16040944003 姓名2: 付世红    行政执法证证号: 16040944005		
检 查 情 况 (检查内容、方法和结果)	1. 检查方法: 现场检查。		2. 检查内容: 防雷安全状况。
	3. 防雷装置检测报告符合规定, 合法有效。 <input checked="" type="checkbox"/>		
	4. 未进行防雷装置定期检测。 <input type="checkbox"/>		
	5. 防雷装置检测报告已超过有效期, 认定该报告无效。 <input type="checkbox"/>		
	6. 防雷装置检测单位资质或其它情况不符合要求, 认定防雷装置检测报告无效。 <input type="checkbox"/>		
	7. 检测单位: 湖北天辰防雷科技有限公司		
	8. 其它需要记录的事项:		
	检测日期: 2021年5月21日		
被检查单位对检查结果的意见		同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>	
被检查单位 法人代表或 者被检查人 签字或押印	姓名: 井志杰		记录 人签 字  李超
	联系电话: 15160485648		